



INDICAÇÃO Nº 4.210

Sinalização de solo na Rua Carlos Ângelo Mathion, nº 2.003 (Jardim Tamoio/Balsan).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

04/11/2021

Considerando que a ausência da devida sinalização horizontal dificulta o fluxo do trânsito no local, conforme imagens anexas,


INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para sinalização de solo na Rua Carlos Ângelo Mathion, nº 2003 (Jardim Tamoio/Balsan).

Sala das Sessões, em 04 de novembro de 2021.

MÁRCIO PENTECOSTES DE SOUSA
'Márcio Cabeleireiro'



ANEXO DA INDICAÇÃO Nº 4.210





ANEXO DA INDICAÇÃO Nº 4.210

