



INDICAÇÃO Nº 12755/2023

Manutenção e instalação de corrimão em toda a extensão da viela da rua Henriqueta Zambon, próximo ao n.º 108 (Vila Santana II) CEP 13219-021.

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção e instalação de corrimão em toda a extensão da viela da rua Henriqueta Zambon, próximo ao n.º 108 (Vila Santana II) CEP 13219-021.

Sala das Sessões, em 29 de agosto de 2023.

ROMILDO ANTONIO DA SILVA
Romildo Antonio

/orb

