



### INDICAÇÃO Nº 12899/2023

Substituição ou alinhamento do poste que sustenta a placa de trânsito, na esquina das avenidas Padre Evaristo Afonso e João Toresin (Bairro Jundiaí Mirim) CEP 13.216-724.

Considerando que na esquina das avenidas Padre Evaristo Afonso e João Toresin, no Bairro Jundiaí Mirim, o poste que sustenta a placa de trânsito está bastante inclinado,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição ou alinhamento do poste que sustenta a placa de trânsito, no local supracitado.

Sala das Sessões, em 05 de setembro de 2023.

**DOUGLAS MEDEIROS**

/hér

