



**INDICAÇÃO Nº 13707/2023**

Manutenção e instalação de corrimão em toda a extensão da viela da Rua Henriqueta Zambon, próximo ao n.º 108 (Vila Santana II) CEP 13214 205.

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção e instalação de corrimão em toda a extensão da viela da Rua Henriqueta Zambon, próximo ao n.º 108 (Vila Santana II) CEP 13214 205.

Sala das Sessões, em 31 de outubro de 2023.

**ROMILDO ANTONIO DA SILVA**  
Romildo Antonio

/gco

