



### INDICAÇÃO Nº 13747/2023

Tapar buraco em via pavimentada em asfalto, na rua Doutor Ramiro de Araújo Filho, altura do número 306 (vila Formosa) CEP 13214-300.

Considerando que a recuperação da pavimentação asfáltica é de fundamental importância para se evitar acidentes ou danos a veículos,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para tapar buraco em via pavimentada em asfalto, na rua Doutor Ramiro de Araújo Filho, altura do número 306 (vila Formosa) CEP 13214-300.

Sala das Sessões, em 31 de outubro de 2023.

**PAULO SERGIO MARTINS**  
Paulo Sergio - Delegado

/orb

