



INDICAÇÃO Nº 13969/2023

Reparo no sistema de escoamento de águas pluviais na Rua Francisco Bonilha, altura do número 239 (Vila Angelica) CEP:13206-760.

Considerando que o sistema de escoamento está em condições ruins e apresenta deterioração;

Considerando que o sistema de drenagem é crucial para direcionar e gerenciar a água de forma eficiente, prevenindo inundações, erosão do solo e danos às propriedades,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo no sistema de escoamento de águas pluviais na Rua Francisco Bonilha, altura do número 239 (Vila Angelica) CEP:13206-760.

Sala das Sessões, em 14 de novembro de 2023.

MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS
Madson Henrique

/hér





ANEXO I



/hér

