



INDICAÇÃO Nº 14037/2023

Manutenção em fiação de postes de energia (CPFL) na rua Rangel Pestana, na altura do nº 1.177 (próximo ao Cemitério Nossa Senhora do Desterro) – (Centro).

Considerando que há fios pendurados e enrolados nos postes, podendo causar acidentes no local,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção em fiação de postes de energia (CPFL) na rua Rangel Pestana, na altura do nº 1.177 (próximo ao Cemitério Nossa Senhora do Desterro) – (Centro).

Sala das Sessões, em 21 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO KACHAN JÚNIOR
Dr. Kachan Jr.

/orb

