



**INDICAÇÃO Nº 14099/2023**

Reparo em afundamento de asfalto na R. Amapá, 188 (Vila Didi) - CEP 13.203-300.

Considerando que a via está com afundamento no asfalto;

Considerando que anomalias e afundamentos na via atrapalham o fluxo do trânsito, aumentam o risco de acidentes e danificam os veículos que por ali trafegam,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em afundamento de asfalto na R. Amapá, 188 (Vila Didi) - CEP 13.203-300.

Sala das Sessões, em 21 de novembro de 2023.

**MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS**  
**Madson Henrique**

/pmf





ANEXO I

