



INDICAÇÃO Nº 14433/2024

Instalação de Corrimão e Estrutura na Ponte entre a Viela da Rua Guilherme Augusto Baad e os Imóveis da Rua Lourenço Spinace (Vila Esperança/ Parque Cidade Jardim II) – CEP: 13.203-820/ 13.203-543

Considerando que a ausência de corrimão e estrutura de proteção na ponte, no endereço supracitado, aumenta significativamente o risco de quedas acidentais, especialmente em condições climáticas adversas ou durante a noite, quando a visibilidade é reduzida;

Considerando que a ponte é uma rota de acesso frequente para os moradores locais, incluindo crianças e idosos, sendo essencial que a estrutura da ponte preveja acessibilidade e promova um ambiente urbano mais seguro e adequado às necessidades da comunidade;

Considerando que nossa equipe vem acompanhando as ações na Vila Esperança, conforme as fotos em anexo, e temos conhecimento de uma criança que caiu no córrego local, em período de mato alto no entorno da ponte, e apresentou complicações com a água do rio provavelmente contaminada;

Considerando que esta iniciativa não apenas atende às necessidades imediatas da comunidade, mas também representa um investimento na construção de um ambiente urbano mais seguro e acessível a todos,

INDICO ao Chefe do Executivo para que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para a instalação de Corrimão e Estrutura na Ponte entre a Viela da Rua Guilherme Augusto Baad e os Imóveis da Rua Lourenço Spinace (Vila Esperança/ Parque Cidade Jardim II) – CEP: 13.203-820/ 13.203-543.

Sala das Sessões, em 06 de fevereiro de 2024.

ADRIANO SANTANA DOS SANTOS
Dika Xique Xique

/avjo





/avjo



