



**INDICAÇÃO Nº 14459/2024**

Manutenção nas tampas de bueiro em toda a extensão da Rua Presbítero Cícero Lima Correia, Parque Industrial (Parque Residencial Jundiaí)

Considerando que na Rua Presbítero Cícero Lima Correia, no Parque Industrial (Parque Residencial Jundiaí), há algumas tampas de bueiro com o asfalto afundando em seu entorno;

Considerando que moradores da rua já qualificada, relatam quedas de motociclistas principalmente na altura do nº 95 onde encontra-se um a tampa de bueiro com maior erosão em seu entorno do que nos demais locais,


**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para Manutenção nas tampas de bueiro em toda a extensão da Rua Presbítero Cícero Lima Correia, no Parque Industrial (Residencial Jundiaí)

Sala das Sessões, em 06 de fevereiro de 2024.

**EDICARLOS VIEIRA**  
Edicarlos Vetor Oeste

cris





cris

