



INDICAÇÃO Nº 14759/2024

Troca de reator em viela na Rua Maestro José Correa da Silva, próximo aos números 598 e 608 (Jardim do Lago).

Considerando que as lâmpadas ficam acessas mesmo durante o dia, ocasionando gasto desnecessário de energia e diminuição da vida útil dos componentes,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para troca de reator em viela na Rua Maestro José Correa da Silva, próximo aos números 598 e 608 (Jardim do Lago).

Sala das Sessões, em 05 de março de 2024.

ENIVALDO RAMOS DE FREITAS
Val Freitas

/hér

