



**INDICAÇÃO Nº 15488/2024**

Reparo em grade de bueiro na R. Angélica Queirós Guimarães, altura do número 236 (Vila Nova Jundiaí) CEP:13210-560.

Considerando que a grade está deteriorada;

Considerando que os bueiros são essenciais para o funcionamento eficiente de sistemas de drenagem de águas pluviais em áreas urbanas,

Considerando que já houve solicitação através do serviço 156 sob o protocolo: n.º 240110-000231,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em grade de bueiro na R. Angélica Queirós Guimarães, altura do número 236 (Vila Nova Jundiaí) CEP:13210-560.

Sala das Sessões, em 16 de abril de 2024.

**MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS**  
Madson Henrique

/hér





## ANEXO I



/hér

