



**INDICAÇÃO Nº 15494/2024**

Reparo em grade de bueiro localizado na R. Angélica Queirós Guimarães, 236 (Vila Nova Jundiaí) CEP:13210-560.

Considerando que a grade está deteriorada;

Considerando que os bueiros são essenciais para o funcionamento eficiente de sistemas de drenagem de águas pluviais em áreas urbanas;

Considerando que já houve solicitação através do serviço 156 sob o protocolo:240110-000136,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em grade de bueiro localizado na R. Angélica Queirós Guimarães, 236 (Vila Nova Jundiaí) CEP:13210-560.

Sala das Sessões, em 16 de abril de 2024.

**MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS**  
Madson Henrique

/hér





ANEXO I



/hér

