



INDICAÇÃO Nº 15698/2024

Reparo em tampa de bueiro na R. José Pedro de Oliveira, altura do número 31 (Jardim do Lago) CEP:13203-622.

Considerando que a grade está quebrada;

Considerando que os bueiros são essenciais para o funcionamento eficiente de sistemas de drenagem de águas pluviais em áreas urbanas,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em tampa de bueiro na R. José Pedro de Oliveira, altura do número 31 (Jardim do Lago) CEP:13203-622.

Sala das Sessões, em 30 de abril de 2024.

MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS
Madson Henrique

/hér





ANEXO I



/hér

