



INDICAÇÃO Nº 15858/2024

Reparo no asfalto na Rua Prof. Benedito Loureiro de Lima, na altura do nº 47 (Jardim Esplanada) - CEP:13202-120.

Considerando que o piso asfáltico apresenta buracos, trincas e rachaduras;

Considerando que a presença de buracos, irregularidades e afundamentos na pista atrapalha o fluxo do trânsito, aumenta o risco de acidentes e danifica os veículos que por ali trafegam,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo no asfalto na Rua Prof. Benedito Loureiro de Lima, na altura do nº 47 (Jardim Esplanada) - CEP:13202-120. 2024.

Sala das Sessões, 14 de maio de 2024.

MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS
Madson Henrique





ANEXO I

