



INDICAÇÃO Nº 15864/2024

Reparo em bueiro na Rua Alexandre Vacari, na altura do nº 520 (Vila Alati) - CEP: 13210-065.

Considerando que a estrutura de concreto em seu entorno está precária e necessita de manutenção;

Considerando que os bueiros são essenciais para o funcionamento eficiente de sistemas de drenagem de águas pluviais em áreas urbanas;

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em bueiro na Rua Alexandre Vacari, na altura do nº 520 (Vila Alati) - CEP: 13210-065.

Sala das Sessões, em 14 de maio de 2024.

MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS
Madson Henrique





ANEXO I

