



INDICAÇÃO Nº 15930/2024

Manutenção do asfalto na Rua Maestro Frederico Nano n.º 143 (Vila Arens II) - CEP 13.202-542.

Considerando que no endereço abaixo mencionado, ocorreu o afundamento do asfalto;

Considerando que além de colocar em risco a segurança dos motoristas, pode também causar danos aos veículos e conseqüentemente prejuízos aos proprietários,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção do asfalto na Rua Maestro Frederico Nano n.º 143 (Vila Arens II) - CEP 13.202-542.

Sala das Sessões, em 14 de maio de 2024.

DOUGLAS MEDEIROS

/pmf

