



INDICAÇÃO Nº 16326/2024

Reparo em bueiro na R. Angélica Queirós Guimarães, 230 – Vila Nova Jundiaí, Jundiaí – SP, CEP:13210-560.

Considerando que as grades dos bueiros se encontram desgastadas e necessitam de reparo;

Considerando que as grades atuam como barreiras físicas, impedindo a entrada de detritos sólidos, como folhas, galhos e lixo, nos sistemas de drenagem, prevenindo entupimentos e obstruções nas galerias;

Considerando que já houve solicitação através do serviço 156 sob o protocolo: n.º 240227-000416,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em bueiro na R. Angélica Queirós Guimarães, 230 – Vila Nova Jundiaí, Jundiaí – SP, CEP:13210-560.

Sala das Sessões, em 11 de junho de 2024.

MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS
Madson Henrique

/hér





ANEXO I



/hér

