



INDICAÇÃO Nº 16318/2024

Reparo em buraco em via na Av. São Paulo, 796 – Vila Arens II, Jundiaí – SP, CEP:13202-610.

Considerando que o pavimento asfáltico se encontra com buraco;

Considerando que a presença de buracos, irregularidades e afundamentos na pista atrapalha o fluxo do trânsito, aumenta o risco de acidentes e danifica os veículos que por ali trafegam,

Considerando que já houve solicitação através do serviço 156 sob o protocolo: n.º 240312-000063,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em buraco em via na Av. São Paulo, 796 – Vila Arens II, Jundiaí – SP, CEP:13202-610.

Sala das Sessões, em 11 de junho de 2024.

MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS
Madson Henrique

/hér





ANEXO I



/hér

