



INDICAÇÃO Nº 16391/2024

Substituição ou alinhamento de poste de sustentação da placa de trânsito, na Av. Fernando Arens n.º 552 (Vila Arens II) - CEP 13.202-570.

Considerando que no local, abaixo mencionado, o poste que sustenta a placa de trânsito está bastante inclinado;

Considerando que a sinalização é importante para orientar os motoristas, organizar o trânsito e aumentar a segurança de todos,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição ou alinhamento de poste de sustentação da placa de trânsito, na Av. Fernando Arens n.º 552 (Vila Arens II) - CEP 13.202-570.

Sala das Sessões, em 18 de junho de 2024.

DOUGLAS MEDEIROS

/gco

