



INDICAÇÃO Nº 16414/2024

Reparo em bueiro na Avenida Humberto Cereser, na altura do 5.090 (Jardim Caxambu) - CEP: 13218-711.

Considerando que o bueiro no endereço abaixo indicado se encontra com deterioração na pavimentação asfáltica em seu entorno, havendo solicitação junto ao 156, protocolo: 240314-000570;

Considerando que as grades atuam como barreiras físicas, impedindo a entrada de detritos sólidos, como folhas, galhos e lixo, nos sistemas de drenagem, prevenindo entupimentos e obstruções nas galerias,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em bueiro na Avenida Humberto Cereser, na altura do 5.090 (Jardim Caxambu) - CEP: 13218-711.

Sala das Sessões, em 18 de junho de 2024.

MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS
Madson Henrique

/avjo





ANEXO I



/avjo

