



**INDICAÇÃO Nº 16415/2024**

Reparo em bueiro na Avenida Humberto Cereser, na altura do nº 4.530 (Jardim Caxambu) - CEP: 13218-711.

Considerando que há um bueiro no endereço abaixo indicado cuja estrutura de concreto se encontra precária, necessitando de manutenção, já havendo sido feita solicitação junto ao 156, protocolo: 240314-000544;

Considerando que as grades atuam como barreiras físicas nos sistemas de drenagem, prevenindo entupimentos e obstruções nas galerias, impedindo a entrada de detritos sólidos, como: folhas, galhos e lixo,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em bueiro na Avenida Humberto Cereser, na altura do nº 4.530 (Jardim Caxambu) - CEP: 13218-711.

Sala das Sessões, em 18 de junho de 2024.

**MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS**  
Madson Henrique

/avjo





ANEXO I



/avjo

