



**INDICAÇÃO Nº 16892/2024**

Reposição de tachas refletoras de sinalização em todas as rotatórias da Rua Eloisa Lotierzo (Parque Residencial Jundiaí II) - CEP 13.213-121.

Considerando que as tachinhas bidirecional estão fragmentadas;

Considerando que as tachinhas bidirecionais são partes importantes da infraestrutura de sinalização, desempenhando um papel crucial na segurança viária, orientação de tráfego e prevenção de acidentes,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reposição de tachas refletoras de sinalização em todas as rotatórias da Rua Eloisa Lotierzo (Parque Residencial Jundiaí II) - CEP 13.213-121.

Sala das Sessões, em 13 de agosto de 2024.

**MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS**  
**Madson Henrique**





## ANEXO I

