



INDICAÇÃO Nº 17068/2024

Reparo em tachões na Av. Dos Expedicionários, n.º 1.129 (Vila São Paulo) CEP 13203 430.

Considerando que os tachões bidirecionais são partes importantes da infraestrutura de sinalização, desempenhando um papel crucial na segurança viária, orientação de tráfego e prevenção de acidentes;

Considerando que os tachões bidirecionais, no local abaixo referido, não estão fixados ao solo;

Considerando ainda, a solicitação já requerida ao 156, protocolo: 240415-000693.

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em tachões na Av. Dos Expedicionários, n.º 1.129 (Vila São Paulo) CEP 13203 430.

Sala das Sessões, em 27 de agosto de 2024.

MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS
Madson Henrique

/gco





ANEXO I



/gco

