



INDICAÇÃO Nº 17096/2024

Providências junto a CPFL para a substituição de poste, instalado na Rua Maestro José Correa da Silva n.º 95 (Jardim do Lago) - CEP 13.203-730.

Considerando que o poste instalado no local abaixo mencionado (foto anexa), apresenta rachaduras;

Considerando a reclamação de moradores que temem por sua queda, podendo causar acidentes,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para providências junto a CPFL para a substituição de poste, instalado na Rua Maestro José Correa da Silva n.º 95 (Jardim do Lago) - CEP 13.203-730.

Sala das Sessões, em 03 de setembro de 2024.

DOUGLAS MEDEIROS

/avjo





/avjo

