



**INDICAÇÃO Nº 17155/2024**

Reparo em tampa de boca de lobo na Rua Carlos Gomes, na altura do n.º 240 (Ponte São João) CEP: 12080-100.

Considerando que a tampa em questão se encontra quebrada;

Considerando que foi feita uma solicitação junto ao Serviço 156, sob o número de protocolo 240429-000658;

Considerando que as tampas atuam como barreiras físicas, impedindo a entrada de detritos sólidos, como folhas, galhos e lixo, nos sistemas de drenagem, prevenindo entupimentos e obstruções nas galerias,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em tampa de boca de lobo na Rua Carlos Gomes, na altura do n.º 240 (Ponte São João) CEP: 12080-100.

Sala das Sessões, em 3 de setembro de 2024.

**MADSON HENRIQUE**

/jgb





ANEXO I



/jgb

