



INDICAÇÃO Nº 17333/2024

Manutenção buraco na via na canaleta de escoamento de água na Rua Regente Feijó, na altura do nº 16 (Vila Arens II) - CEP: 13202-620.

Considerando que a via abaixo mencionada se encontra com buraco na canaleta de água, havendo solicitação junto ao 156, protocolo: 240514-000514;

Considerando que a presença de buracos, irregularidades e afundamentos na pista atrapalham o fluxo do trânsito, aumentando o risco de acidentes e danificando os veículos que por ali trafegam, além de impactar no escoamento da água da chuva,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção buraco na via na canaleta de escoamento de água na Rua Regente Feijó, na altura do nº 16 (Vila Arens II) - CEP: 13202-620.

Sala das Sessões, em 17 de setembro de 2024.

MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS
Madson Henrique

/avjo





ANEXO I



/arjo

