



**INDICAÇÃO Nº 17337/2024**

Reparo em buraco na Rua República, na altura do nº 108 (Vila Arens II) - CEP: 13202-630.

Considerando que a via abaixo indicada se encontra com buracos, havendo solicitação junto ao 156, protocolo: 240509-000144;

Considerando que a presença de buracos, irregularidades e afundamentos na pista atrapalha o fluxo do trânsito, aumentando o risco de acidentes e danificando os veículos que por ali trafegam,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em buraco na Rua República, na altura do nº 108 (Vila Arens II) - CEP: 13202-630.

Sala das Sessões, em 17 de setembro de 2024.

**MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS**  
Madson Henrique

/avjo





## ANEXO I



/avjo

