



INDICAÇÃO Nº 17557/2024

Reparo em boca de lobo na R. Brasil, 830 (Vila Isabel Eber) CEP 13202-284.

Considerando que os bueiros são essenciais para o funcionamento eficiente de sistemas de drenagem de águas pluviais em áreas urbanas;

Considerando que as tampas estão fragmentadas e necessitam de reposição e reparo;

Considerando ainda a solicitação já requerida ao 156, protocolo: 240621-000289,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em boca de lobo na R. Brasil, 830 (Vila Isabel Eber) CEP 13202-284.

Sala das Sessões, em 15 de outubro de 2024.

MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS
Madson Henrique

/gco





ANEXO



/gco

