



**INDICAÇÃO Nº 17559/2024**

Reparo em boca de lobo na R. Brasil, 920 (Vila Isabel Eber) CEP 13202-284.

Considerando que os bueiros são essenciais para o funcionamento eficiente de sistemas de drenagem de águas pluviais em áreas urbanas;

Considerando que as tampas, no local abaixo referido, estão fragmentadas e necessitam de reposição e reparo;

Considerando a solicitação já requerida ao 156, protocolo: 240621-000261,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em boca de lobo na R. Brasil, 920 (Vila Isabel Eber) CEP 13202-284.

Sala das Sessões, em 15 de outubro de 2024.

**MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS**  
Madson Henrique

/gco





ANEXO



/gco

