



### INDICAÇÃO Nº 9899/2023

Manutenção de sinalização vertical (poste) na esquina das ruas do Rosário e Padroeira (Centro).

Considerando que o poste que sustenta a placa toponímica localizada na esquina das ruas do Rosário e Padroeira, no Centro, está bastante inclinado;

Considerando que há risco de queda do mesmo sobre a calçada, podendo causar acidentes,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para recolocação do poste que sustenta a placa toponímica no local supracitado.

Sala das Sessões, em 14 de fevereiro de 2023.

**DOUGLAS MEDEIROS**

/rjs

