



INDICAÇÃO Nº 10452/2023

Reparo em tampa de concreto de caixa de energia na Rua Brasil altura do número 1191 (Vila Isabel Eber) CEP: 13202-284.

Considerando que a tampa encontra-se quebrada podendo ocasionar acidentes com os munícipes que por ali circulam.

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em tampa de concreto de caixa de energia na Rua Brasil altura do número 1191 (Vila Isabel Eber) CEP: 13202-284.

Sala das Sessões, em 10 de março de 2023.

MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS
Madson Henrique

/hér





ANEXO I



/hér

