



INDICAÇÃO Nº 10562/2023

Reparo no pontilhão da Av. Antônio Frederico Ozanam, altura do número 3246 (Ponte São João) CEP: 13215-900.

Considerando que o pontilhão da Av. Antônio Frederico Ozanam, altura do número 3.246, Ponte São João, necessita de alguns reparos e manutenção para melhorar a segurança dos pedestres que ali passam;

Considerando que nesse endereço funcionam comércios com grande circulação de pessoas,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo no pontilhão da Av. Antônio Frederico Ozanam, altura do nº 3. 246 (Ponte São João) CEP: 13215-900

Sala das Sessões, em 28 de março de 2023.

QUÉZIA DOANE DE LUCCA
Quézia de Lucca

/hér

