



INDICAÇÃO Nº 11012/2023

Reparo em boca de lobo na Rua Maestro Frederico Nano, altura do número 55 (Vila Arens II) CEP. 13202-542.

Considerando que a tampa da boca de lobo encontra-se quebrada (foto em anexo).

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em boca de lobo na Rua Maestro Frederico Nano, altura do número 55 (Vila Arens II) CEP. 13202-542.

Sala das Sessões, em 25 de abril de 2023.

MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS
Madson Henrique

/hér





ANEXO I



/hér

