



INDICAÇÃO Nº 11997/2023

Manutenção e repintura de sinalização de solo indicativa de lombadas na Avenida Humberto Cereser, altura do número 5.090 (Bairro Caxambu) CEP: 13218-711.

Considerando que a sinalização se encontra desgastada pela ação do tempo;

Considerando que no estado em que está, a sinalização não cumpre a função de orientação do tráfego, comprometendo a segurança dos veículos e pedestres,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção e repintura de sinalização de solo indicativa de lombadas na Avenida Humberto Cereser, altura do número 5090 (Bairro Caxambu) CEP: 13218-711.

Sala das Sessões, em 20 de junho de 2023.

MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS
Madson Henrique

/hér





ANEXO I



/hér

