



INDICAÇÃO Nº 12148/2023

Instalação de placa indicativa de redutor de velocidade e pintura da lombada na estrada municipal do Varjão altura do número 4.889 (Jardim Novo Horizonte).

Considerando que no local a baixo descrito não há placa de identificação do redutor de velocidade;

Considerando ainda que o redutor encontra-se sem a pintura de sinalização,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para instalação de placa indicativa de redutor de velocidade e pintura da lombada na estrada municipal do Varjão altura do número 4.889 (Jardim Novo Horizonte).

Sala das Sessões, em 27 de junho de 2023.

EDICARLOS VIEIRA
Edicarlos Vetor Oeste

/rjs





ANEXO

