



### INDICAÇÃO Nº 12659/2023

Manutenção em botoeira de semáforo na Av. Humberto Cereser próximo ao posto de gasolina, altura do n.º 418 (Jundiaí Mirim) - CEP 13.216-700.

Considerando que o botão está quebrado, como mostra foto em anexo, impossibilitando a passagem mais segura dos pedestres,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção em botoeira de semáforo na Av. Humberto Cereser próximo ao posto de gasolina, altura do n.º 418 (Jundiaí Mirim) - CEP 13.216-700.

Sala das Sessões, em 22 de agosto de 2023.

**JOSÉ ANTÔNIO KACHAN JÚNIOR**  
Dr. Kachan Jr.

/pmf





