



INDICAÇÃO Nº 3071/2025

Reparos em asfalto na Rua Doutor Aquiles Rasplantini, em frente ao n.º 318 (Vila Rossi) - CEP 13.218-551.

Considerando que nesse local, há um afundamento visível no asfalto e, em outro ponto próximo, não há massa asfáltica na via, o que está causando danos aos veículos e risco de queda aos motociclistas,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparos em asfalto na Rua Doutor Aquiles Rasplantini, em frente ao n.º 318 (Vila Rossi) - CEP 13.218-551.

Sala das Sessões, em 23 de setembro de 2025.

LEANDRO BASSON

/jgb

