



INDICAÇÃO Nº 3127/2025

Repintura de solo na rotatória localizada entre a Rua Marquês de Maricá com a Rua João do Rio (Vila Santana II) - CEP: 13219-020.

CONSIDERANDO que a sinalização horizontal da rotatória, localizada no endereço abaixo mencionado, encontra-se desgastada, dificultando a visualização por parte dos motoristas e pedestres que por ali circulam;

CONSIDERANDO que a falta de visibilidade da pintura de solo compromete a segurança viária e aumenta os riscos de acidentes, a Rua Marquês de Maricá é uma via de grande movimentação, sobretudo por estar localizada em frente à **Padaria e Merceria Vila Santana**, ponto de referência e fluxo intenso de veículos e pedestres;

CONSIDERANDO que a manutenção e revitalização da sinalização viária são essenciais para a organização do trânsito, garantindo maior segurança e fluidez na circulação;

Pelo exposto,

INDICO ao Chefe do Executivo para que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para repintura de solo na rotatória localizada entre a Rua Marquês de Maricá com a Rua João do Rio (Vila Santana II) - CEP: 13219-020.

Sala das Sessões, em 30 de setembro de 2025.

DIKA XIQUE XIQUE

/Arjo

