



## INDICAÇÃO Nº 3157/2025

Reforma no Terminal de ônibus Colônia (bairro Colônia).

Considerando a importância do Terminal Colônia como ponto estratégico para o transporte público na região Leste de Jundiaí,

Considerando que a realização de reforma, modernização e melhorias estruturais, visando oferecer mais segurança, acessibilidade, conforto e eficiência aos usuários do sistema de transporte coletivo, segue abaixo as seguintes melhorias:

### 1. Acessibilidade universal completa

- Verificar rampas, degraus, inclinação dos pisos, corrimãos, plataformas de embarque em altura compatível com os ônibus, sinalização visual e tátil para deficientes visuais.
- Instalação de sinalização sonora para avisos de embarque/saída, integração com aplicativo para permitir orientação para pessoas com deficiência visual ou auditiva.

### 2. Melhorias de conforto para usuários

- Bancos e abrigos suficientes, bem posicionados, com proteção contra chuva e sol, ventilação adequada.
- Iluminação eficiente (LED), tanto interna quanto nas plataformas de embarque e nas áreas externas, garantindo segurança noturna.
- Climatização ou ventilação natural eficiente, se for um ambiente fechado ou semiaberto, para evitar calor excessivo.

### 3. Sanitários bem mantidos e seguros

- Modernização dos banheiros: torneiras, vasos, pias, espelhos; materiais resistentes ao vandalismo; portas com boa vedação e privacidade.
- Manutenção periódica reforçada, limpeza, reposição de itens quebrados.
- Instalação de câmeras de segurança nas áreas comuns, sem invadir privacidade dos sanitários propriamente ditos, para coibir vandalismo.

/jsl





#### 4. Segurança

- Câmeras de videomonitoramento nos pontos estratégicos: plataformas de embarque, acessos, corredores principais.
- Sinalização de emergência, extintores de incêndio, rota de fuga clara e bem demarcada.
- Presença de pessoal de segurança ou mesmo guaritas de monitoramento.

#### 5. Comunicação clara para usuários

- Painéis digitais com horários em tempo real, avisos de atrasos ou mudanças de itinerário.
- Mapas atualizados e claros dentro do terminal, incluindo linhas, plataformas, saídas e conexões.
- Aplicativos ou QR codes para acesso rápido às informações digitais.

#### 6. Integração e mobilidade

- Boas conexões com outros modais (bicicleta, caminhada, transporte alternativo) – bicicletários seguros, abrigos para bicicletas.
- Acessos peatonais seguros: calçadas, faixas de pedestre, travessias bem sinalizadas e com tempo suficiente para atravessar.

Posto isto,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reforma no Terminal de ônibus Colônia (bairro Colônia).

Sala das Sessões, em 30 de setembro de 2025.

**QUÉZIA DE LUCCA**

/jsl

