



INDICAÇÃO Nº 3242/2025

Refazer a lombada da Rua Brasil, nº 452, cuja altura foi reduzida após obras de pavimentação, não cumprindo mais sua função de reduzir a velocidade dos veículos.

Considerando que a Rua Brasil é uma das vias de maior movimento da região central, concentrando fluxo intenso de veículos e pedestres ao longo de toda a semana;

Considerando que a lombada localizada no nº 452 foi originalmente implantada para reduzir a velocidade dos automóveis, mas perdeu sua eficácia após intervenções de pavimentação que reduziram sua altura;

Considerando que a inadequação de lombadas ou redutores de velocidade compromete a segurança viária, principalmente em áreas com comércio de rua e alta circulação de pedestres, conforme dados da Organização Mundial da Saúde, que aponta que a redução da velocidade média em 5% pode diminuir em até 30% o número de acidentes fatais no trânsito (OMS, 2022);

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para refazer a lombada da Rua Brasil, nº 452, cuja altura foi reduzida após obras de pavimentação, não cumprindo mais sua função de reduzir a velocidade dos veículos.

Sala das Sessões, em 02 de outubro de 2025.

HENRIQUE DO CARDUME

/hér

