



DESPACHADA
34ª Sessão Ordinária - 28/10/2025
Presidente: EDICARLOS VIEIRA

INDICAÇÃO Nº 3555/2025

Reparo na pavimentação da Rua Presbítero Armando Pereira, na altura do n.º 111 (Parque Residencial Almerinda Pereira Chaves) – CEP 13212-580.

Considerando que o local em questão apresenta irregularidades no pavimento, como buracos e desníveis que comprometem a trafegabilidade de veículos e pedestres;

Considerando que essas condições vêm gerando transtornos aos moradores, além de oferecer risco de acidentes e danos aos veículos que circulam pela via diariamente;

Considerando ainda que o bairro possui grande circulação de moradores, prestadores de serviço e transporte público, tornando essencial a manutenção adequada da via para garantir segurança e fluidez no trânsito,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo na pavimentação da Rua Presbítero Armando Pereira, na altura do n.º 111 (Parque Residencial Almerinda Pereira Chaves) – CEP 13212-580.

Sala das Sessões, em 28 de outubro de 2025.

EDICARLOS VIEIRA

/jgb





Para validar, visite https://sapli.undiaa.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código F97D-088C-9D88-41F4

