



INDICAÇÃO Nº 3788/2025

Reparos em asfalto localizado na Rua do Centenário, altura do n.º 130 (Vila Nova Jundiaí) CEP: 13.210-660.

Considerando que o asfalto apresenta um afundamento visível (rebaixamento), o que pode ocasionar danos aos veículos e riscos de queda para pedestres e motociclistas que trafegam pela área;

Considerando que a intervenção é necessária para garantir a segurança e a fluidez do tráfego local,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparos em asfalto localizado na Rua do Centenário, altura do n.º 130 (Vila Nova Jundiaí) CEP: 13.210-660.

Sala das Sessões, em 18 de novembro de 2025.

LEANDRO BASSON

/jsl

