



**INDICAÇÃO Nº 3985/2025**

Reparo em bocas de lobo localizadas na Rua José Schioser, na altura do nº 82 e nº 85 (Vila Ana) – CEP 13208-420.

Considerando que as bocas de lobos estão quebradas, o que pode ocasionar acidentes,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em bocas de lobo localizadas na Rua José Schioser, na altura do nº 82 e nº 85 (Vila Ana) – CEP 13208-420.

Sala das Sessões, em 2 de dezembro de 2025.

**DANIEL LEMOS**

/jgb



Para validar visite [https://sapl.jundiai.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.jundiai.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 673C-2070-7934-4A91



/jgb



Para validar visite [https://sapl.jundiai.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.jundiai.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 673C-2070-7934-4A91