



**INDICAÇÃO Nº 17962/2024**

Repintura do Viaduto Professor Joaquim Candelário de Freitas - CEP 13215-579.

Considerando que o Viaduto Professor Joaquim Candelário de Freitas , localizado no CEP 13215-579, encontra-se com diversas pichações, prejudicando a estética e a conservação do espaço público;

Considerando a importância de manter o patrimônio público em bom estado, promovendo a valorização da área e desestimulando atos de vandalismo,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para repintura do Viaduto Professor Joaquim Candelário de Freitas - CEP 13215-579.

Sala das Sessões, em 03 de dezembro de 2024.

**PAULO SERGIO MARTINS**  
Paulo Sergio - Delegado

/hér

