



## INDICAÇÃO Nº 115/2025

Conservação, manutenção e obra da EMEB Antonio Loureiro, na R. Serra Negra, 203 (Vila Helena) - CEP 13.206-700.

Considerando que a EMEB Antonio Loureiro atende mais de 280 crianças, distribuídas em 10 turmas do 1.º ao 5.º ano, contando com 13 professores e 8 profissionais de apoio;

Considerando que a escola possui 29 alunos com laudo médico, incluindo autistas, crianças com deficiência intelectual, deficiência física, baixa visão e deficiência auditiva, além de um estudante cadeirante, necessitando de um ambiente adequado para garantir acessibilidade, segurança e inclusão;

Considerando que a sinalização adequada de área escolar é essencial para a segurança dos alunos, especialmente no entorno da unidade, garantindo a visibilidade para motoristas e pedestres;

Considerando que, mesmo após a troca da calha, a rampa de acesso das salas ao pátio continua com infiltração, apresentando parede estufada, goteiras frequentes e o piso emborrachado solto, oferecendo risco de acidentes;

Considerando que há relatos da presença de escorpiões saindo do ralo da cozinha, situação que representa grave risco à saúde das crianças e servidores, sendo necessário um plano emergencial de dedetização e controle de pragas;

Considerando que a poda das árvores é uma medida preventiva essencial para evitar acidentes, especialmente após queda de galho sobre um carro e que existe uma árvore com galhos em cima da calha de escoamento, na vizinha EMEB Helena Meirelles Maia Torres;

Considerando que a precariedade das instalações compromete a saúde e a segurança dos alunos e profissionais da educação, sendo dever do poder público assegurar condições dignas de ensino e aprendizagem;

/pmf





Considerando que ambientes escolares adequados e bem conservados impactam diretamente no desenvolvimento integral dos estudantes, proporcionando espaços mais acolhedores e propícios ao aprendizado,

**INDICO** ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para a resolução dos seguintes problemas estruturais e de manutenção na escola:

1. **Instalação de placa de sinalização de área escolar**, garantindo maior segurança no trânsito ao redor da escola;
2. **Instalação de placa de identificação com o nome da unidade escolar**, proporcionando melhor visibilidade e referência da instituição;
3. **Poda das árvores da unidade**, reduzindo riscos de queda de galhos e protegendo alunos, funcionários e veículos no entorno;
4. **Reparo e substituição de equipamentos e mobiliário da cozinha**, garantindo melhores condições para a equipe responsável pela alimentação escolar;
5. **Dedetização emergencial e controle de pragas**, para eliminar a presença de escorpiões na cozinha;
6. **Avaliação estrutural e reparo do muro da escola**, considerando a trinca horizontal em toda a sua extensão, prevenindo possíveis acidentes.

Sala das Sessões, em 04 de fevereiro de 2025.

**HENRIQUE DO CARDUME**

/pmf

