



## INDICAÇÃO Nº 116/2025

Urgência na conservação, manutenção e obra da EMEB José Romeiro Pereira, na R. Gandra, 154 (Vila Isabel Eber) - CEP 13.202-541.

Considerando que a EMEB José Romeiro Pereira atende mais de 500 alunos, distribuídos em 17 turmas do G4 e G5 e do 1.º ao 5.º ano, contando com 23 professores e 8 profissionais de apoio;

Considerando que a unidade escolar acolhe 25 alunos com laudo médico, entre eles autistas, crianças com deficiência intelectual, deficiências múltiplas e síndrome de Down, além de um estudante cadeirante, necessitando de infraestrutura adequada para garantir acessibilidade, segurança e inclusão;

Considerando que a precariedade das instalações compromete a saúde e a segurança dos alunos e profissionais da educação, sendo dever do poder público assegurar condições dignas de ensino e aprendizagem;

Considerando que ambientes escolares adequados e bem conservados impactam diretamente no desenvolvimento integral dos estudantes, proporcionando espaços mais acolhedores e propícios ao aprendizado,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para a resolução dos seguintes problemas estruturais e de manutenção na escola:

1. **Instalação de um toldo na entrada da escola**, garantindo proteção contra sol e chuva;
2. **Poda das árvores da unidade**, evitando riscos e garantindo melhor conservação do espaço escolar;
3. **Substituição das janelas das salas de aula por modelos de vidro**, permitindo melhor iluminação e visibilidade externa;

/pmf





4. **Correção das infiltrações no teto das salas de aula**, garantindo um ambiente mais saudável para alunos e profissionais;
5. **Reparo urgente no telhado da cozinha**, eliminando goteiras e evitando a deterioração de equipamentos;
6. **Substituição de equipamentos enferrujados na cozinha**, como o fogão, garantindo melhores condições de trabalho para os funcionários;
7. **Manutenção e troca das mesas da merenda e lousas** danificadas nas salas de aula;
8. **Reparos no parquinho de madeira**, com brinquedos quebrados, garantindo a segurança das crianças;
9. **Troca das lâmpadas da quadra coberta**, melhorando a iluminação para as atividades esportivas;
10. **Melhoria no tanque de areia e construção de uma pia** específica para que as crianças possam se lavar após o uso, evitando entupimentos no bebedouro e garantindo melhores condições de higiene;
11. **Reforço estrutural na área das árvores**, incluindo estabilização do solo, drenagem adequada e proteção das tubulações expostas, visando evitar deslizamentos e impactos na estrutura do muro da escola.

Sala das Sessões, em 04 de fevereiro de 2025.

**HENRIQUE DO CARDUME**

/pmf

