



INDICAÇÃO Nº 117/2025

Urgência na conservação, manutenção e obra da EMEB Ramiro Araujo Filho, na R. João Scabin, 160 (Vila Vianelo) - CEP 13.207-180.

Considerando que a EMEB Ramiro de Araújo Filho atende mais de 160 alunos, distribuídos em 8 turmas do G3 ao G5, contando com 18 professores, 2 educadores infantis e 6 profissionais de apoio;

Considerando que a escola possui 13 alunos com laudo médico, sendo todos autistas, o que exige um ambiente adequado para garantir inclusão e segurança;

Considerando que a precariedade das instalações compromete a saúde e a segurança dos alunos e profissionais da educação, sendo dever do poder público assegurar condições dignas de ensino e aprendizagem;

Considerando que ambientes escolares adequados e bem conservados impactam diretamente no desenvolvimento integral dos estudantes, proporcionando espaços mais acolhedores e propícios ao aprendizado;

Considerando que a falta de cobertura adequada e infraestrutura para escoamento de água prejudica o desenvolvimento das atividades escolares, especialmente em períodos de chuva,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para a resolução dos seguintes problemas estruturais e de manutenção na escola:

1. **Instalação de uma placa de identificação da escola**, garantindo melhor visibilidade e referência da unidade;
2. **Reposição do toldo que caiu**, cuja solicitação de reparo já foi feita e medições realizadas há dois anos, sem que tenha sido instalado;

/pmf





3. **Correção do problema de alagamento no pátio**, onde há acúmulo de até dois palmos de água durante as chuvas, prejudicando a circulação de alunos e funcionários;
4. **Adequação do parque gramado**, que alagado com frequência, apresenta solo cedendo e úmido, dificultando seu uso seguro pelas crianças;
5. **Correção da infiltração na secretaria**, que apresenta goteiras, comprometendo documentos e materiais administrativos;
6. **Implementação de canaletas de escoamento na quadra**, que fica inundada após chuvas, impedindo o uso adequado para atividades físicas e recreativas;
7. **Reparo das infiltrações nas paredes das salas de aula e pintura externa**, que está estufada devido à umidade;
8. **Poda das árvores da unidade**, evitando riscos e garantindo melhor conservação do espaço escolar;
9. **Melhoria na ventilação da cozinha**, proporcionando um ambiente de trabalho mais adequado para os funcionários;
10. **Manutenção dos armários**, que estão amassados e enferrujados, necessitando substituição ou reforma;
11. **Troca dos tampos das mesas e lousas**, que apresentam desgaste e dificultam o uso adequado;
12. **Reparo dos brinquedos do parquinho**, especialmente os de ferro, que estão quebrados e oferecem risco às crianças;
13. **Construção de uma cobertura na quadra**, uma vez que não há outro espaço coberto para atividades recreativas e pedagógicas.

Sala das Sessões, em 04 de fevereiro de 2025.

HENRIQUE DO CARDUME

/pmf

