



INDICAÇÃO Nº 118/2025

Urgência na conservação, manutenção e obra da EMEB Antonino Messina, R. Líbia, 140 (Jardim Bonfiglioli) - CEP 13.207-370.

Considerando que a EMEB Antonino Messina atende mais de 300 alunos do 1.º ao 5.º ano do Ensino Fundamental I e conta com 17 professores;

Considerando que a unidade escolar possui 16 alunos com laudo médico, incluindo crianças com autismo, deficiência física, deficiências múltiplas e síndrome de Down, sendo um deles cadeirante, mas dispõe de apenas 4 profissionais de apoio, o que exige uma estrutura adequada para garantir acessibilidade e inclusão;

Considerando que a precariedade das instalações compromete a saúde e a segurança dos alunos e profissionais da educação, sendo dever do poder público assegurar condições dignas de ensino e aprendizagem;

Considerando que ambientes escolares adequados e bem conservados impactam diretamente no desenvolvimento integral dos estudantes, proporcionando espaços mais acolhedores e propícios ao aprendizado;

Considerando que a precariedade das instalações compromete a saúde e a segurança dos alunos e profissionais da educação, sendo dever do poder público assegurar condições dignas de ensino e aprendizagem,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para a resolução dos seguintes problemas estruturais e de manutenção na escola:

1. **Reparo das paredes da biblioteca, salas de aula, copa e banheiro dos professores**, que apresentam mofo, estufamento e reboco exposto.
2. **Limpeza e manutenção das calhas**, devido a infiltrações e goteiras em diversos pontos da escola.
3. **Troca e reparo dos pisos das salas de aula e da escada de acesso ao pátio**, que estão quebrados e oferecem risco de acidentes.

/pmf





4. **Correção do piso do pátio**, que está irregular e rachado, dificultando a circulação, especialmente de alunos com deficiência física.
5. **Adequação dos banheiros**, que possuem apenas dois vasos sanitários e três torneiras, número insuficiente para a demanda da escola.
6. **Revisão e adequação do piso de proteção do parquinho**, que está irregular e pode ocasionar acidentes.
7. **Substituição do toldo de acesso à quadra de esportes**, que está rasgado e compromete a segurança e conforto dos usuários.
8. **Melhoria na ventilação da cozinha**, para reduzir a temperatura e proporcionar condições mais adequadas de trabalho para os funcionários.
9. **Reparo nas lousas e mesas do refeitório**, que apresentam desgastes e dificultam o uso adequado.
10. **Correção de vazamentos e infiltrações no telhado da quadra esportiva**, que apresenta goteiras e pode prejudicar o uso do local.
11. **Instalação de uma placa de identificação da escola**, para garantir melhor visibilidade e facilitar a localização da unidade.

Sala das Sessões, em 04 de fevereiro de 2025.

HENRIQUE DO CARDUME

/pmf

