



INDICAÇÃO Nº 167/2025

Conservação, manutenção e obra urgentes na EMEB Melania Fortarel Barbosa, localizada na Travessa Raquel Tomazetto Brunelli, na altura do n.º 150 (Bairro do Poste) - CEP 13213-240.

Considerando que a EMEB Melania Fortarel Barbosa atende mais de 400 crianças, distribuídas em 15 turmas do G4 ao G5 e do 1º ao 5º ano, contando com 21 professores e 6 profissionais de apoio;

Considerando que a escola possui 15 alunos com laudo médico, incluindo autistas, crianças com deficiência intelectual, deficiência física e um estudante com dificuldades de locomoção, que necessita de um ambiente adequado, acessível, seguro e inclusivo;

Considerando que a escola possui uma fossa localizada próxima à área recreativa, a qual vaza esporadicamente, gerando riscos à saúde dos estudantes e profissionais e que, existe um sistema de canalização de esgoto na vizinhança e na rua de acesso;

Considerando que parte do prédio cedeu aproximadamente 10 cm e que, a intervenção realizada consistiu apenas na cimentação das rachaduras no solo, sem solução do problema estrutural, sendo que, o local afetado (uma sala de aula) continua cedendo, apresentando novas rachaduras e comprometimento dos pilares de sustentação;

Considerando que a precariedade das instalações compromete a saúde e a segurança dos alunos e profissionais da educação, sendo dever do poder público assegurar condições dignas de ensino e aprendizagem;

Considerando que ambientes escolares adequados e bem conservados impactam diretamente no desenvolvimento integral dos estudantes, proporcionando espaços mais acolhedores e propícios ao aprendizado,

/jgb





INDICO ao Chefe do Executivo que sejam adotadas providências cabíveis, junto à Secretaria competente, para a realização das seguintes melhorias na EMEB Melania Fortarel Barbosa:

1. **Solução definitiva para a fossa localizada na entrada da escola e próxima à área recreativa**, pois, quando cheia, vaza, representando riscos sanitários para a comunidade escolar, além da necessidade de planejamento e regularização da limpeza;
2. **Avaliação estrutural urgente da área do prédio que está cedendo**, pois a solução aplicada anteriormente foi insuficiente, e o local continua apresentando rachaduras novas e comprometimento nos pilares de sustentação;
3. **Correção das infiltrações e do mofo no depósito da cozinha**, garantindo condições adequadas para armazenamento de alimentos e materiais;
4. **Reparo das goteiras e correção da umidade no teto das salas de aula e sala de arquivo**, sendo que, nesta última, parte dos documentos já precisou ser removida para evitar deterioração;
5. **Recomposição da pintura externa e do reboco nas salas dos professores, direção e secretaria**, onde a umidade tem causado danos e a queda do revestimento das paredes e;
6. **Substituição da tela da quadra de esportes**, que se encontra rasgada e deteriorada, comprometendo a segurança dos alunos durante as atividades físicas.

Sala das Sessões, em 11 de fevereiro de 2025.

HENRIQUE DO CARDUME

/jgb

